

En el ala contraria
lastrar con 30g de plomo

Guía de cables

Tornillo de 1/8w

Acetato de 0,8 mm

Balsa de 10 mm

Fuselaje de balsa de 10 mm.

Tornillo de 1/8w

Alambre de 1 mm.

Horn de aluminio
de 0,8 mm

Soporte de chapa de 1,5 mm.

Chapa de dural de 2 mm.

Bancada de haya de 10 x 10 mm.

Balsa de 10 mm

Contrachapado de 3 mm

Tornillos de 1/8w

Balsa de 3 mm

— MONJUICH —
ENTRENADOR PARA MOTORES DE 2,5 c.c.